



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
FARMACEUTYCZNY
W RZESZOWIE

RAPORT

Z AUDYTU DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Adresy obiektów:

ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW

ul. 1-go Maja 4, 39-400 TARNOBRZEG

ul. Wodna 13, 37-700 PRZEMYŚL

ul. Bieszczadzka 1, 38-400 KROSNO

Wykonawca audytu: Adam Zimny

Data opracowania: 06.06.2023 r.

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.....	3
2. PRZEDMIOT AUDYTU	5
3. SIEDZIBA W RZESZOWIE	5
4. DELEGATURA W KROŚNIE	14
5. DELEGATURA W PRZEMYŚLU	15
6. DELEGATURA W TARNOBRZEGU	15
7. WNIOSKI	17

SPIS ILUSTRACJI

Zdjęcie 1: Parking i droga pożarowa	5
Zdjęcie 2: Wejście główne	6
Zdjęcie 3: Wejście do budynku i winda	6
Zdjęcie 4: Wyjście ewakuacyjne	7
Zdjęcie 5: Oznakowanie schodów	8
Zdjęcie 6: Oznakowanie podłogi w holu	9
Zdjęcie 7: Winda.....	9
Zdjęcie 8: Pokój przyjęcia stron	10
Zdjęcie 9: Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych	11
Zdjęcie 10: Rzut piętra administracyjnego	11
Zdjęcie 11: Sekretariat.....	12
Zdjęcie 12: Korytarz wewnętrzny	13
Zdjęcie 13: Pokój pracownika administracyjnego	14
Zdjęcie 14: Budynek PUW w Krośnie	14
Zdjęcie 15: Budynek PUW w Przemyślu	15
Zdjęcie 16: Budynek PUW w Tarnobrzegu	17

1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem raportu jest przedstawienie kompleksowych informacji nt. aktualnego poziomu dostępności podmiotu. Przedstawiony w raporcie stan został przeanalizowany przy dołożeniu najwyższej staranności. Niniejszy raport zawiera wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego audytu, którego celem jest zwiększenie zdolności Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie do wypełnienia zobowiązań określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, poprzez analizę działań instytucji, sformułowanie rekomendacji dotyczących jej działań oraz weryfikację ich wykorzystania.

Ocenie podlegały przestrzenie ogólnodostępne, z audytu wyłączone zostały przestrzenie techniczne.

Podstawą do wykonania raportu z audytu oraz sformułowania wytycznych dotyczących zwiększenia dostępności były:

- wizja lokalna w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie przeprowadzona w dniach 22-26.05.2023 r.,
- informacje od pracowników delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu
- dokumentacja techniczna budynku,

Ocenę oparto m. in. na ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, a także na innych przepisach. Na potrzeby audytu przyjęto także dodatkowe kryteria wykraczające poza obowiązujące wymagania prawne.

Wprowadzenie zmian opisanych w raporcie z audytu należy każdorazowo poprzedzić stosownymi uzgodnieniami, analizami technicznymi oraz sprawdzeniem, czy nie kolidują one z innymi obowiązującymi przepisami m. in.:

- Ustawą o prawie budowlanym,
- Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- Ustawą o ochronie przeciwpożarowej,
- Ustawą kodeks pracy,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
- Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych,
- Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
- Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wszelkie odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych wymagają uzyskania stosownej zgody odpowiednich organów.

Obiekty zostały ocenione m. in. pod kątem dostępności dla:

- osób poruszających się na wózkach
- osób z innymi ograniczeniami w poruszaniu się – różnymi chorobami kończyn,
- cierpiących na otyłość, karłowatość, gigantyzm i inne podobne schorzenia
- osób z dziećmi,
- osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem,
- osób starszych,
- kobiet w ciąży,
- osób słabo widzących i niewidomych,
- osób słabo słyszących i głuchych,
- osób z upośledzeniem w zakresie komunikacji tzn. osób mających problem z komunikowaniem się lub rozumieniem języka pisanego lub mówionego, w tym osób z zagranicy, które nie znają języka polskiego,
- osób cierpiących na trudności w komunikacji,
- osób z zaburzeniem funkcji czuciowych, dysfunkcją psychiczną lub intelektualną.

2. PRZEDMIOT AUDYTU

Audytowi dostępności architektonicznej został poddany budynek Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie, a także budynki Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, w których funkcjonują delegatury Inspekcji Farmaceutycznej w następujących lokalizacjach:

- a) Rzeszów, ul. Warszawska 12a,
- b) Krosno, ul. Bieszczadzka 1,
- c) Przemyśl, ul. Wodna 13,
- d) Tarnobrzeg, ul. 1-go Maja 4.

3. SIEDZIBA W RZESZOWIE

Budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w odległości 10 m i składa się z trzech kondygnacji, jest podpiwniczony, wykonany w konstrukcji tradycyjnej ze szkieletem żelbetowym. Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe wykonane z pustaków ceramicznych i styropianu a wewnętrzne ściany nośne z pustaków ceramicznych, Ścianki działowe wykonane z cegły kratówki. Stropy żelbetowe monolityczne. Dach w postaci łukowej z blach samonośnych trapezowych. Obiekt nie jest objęty strefą podlegającą Ochronie Zabytków. Dojazd odbywa się z drogi miejskiej.



Zdjęcie 1: Parking i droga pożarowa

Przy budynku istnieje droga pożarowa co w razie potrzeby znacznie ułatwia dostęp straży pożarnej. Przy głównym wejściu oznakowano specjalne miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 3,6 m x 5 m.



Zdjęcie 2: Wejście główne



Zdjęcie 3: Wejście do budynku i winda

Dojście do budynku jest przestronne o płaskiej nawierzchni pozbawionej schodów. Wejście główne jest dobrze oświetlone światłem naturalnym, wspomaganym światłem sztucznym, gdy zaistnieje taka potrzeba. Drugie drzwi wejściowe obok wejścia głównego pozwalają na łatwy dostęp dla osób z trudnościami w poruszaniu oraz poruszających się na wózkach ponieważ dojście jest płaskie, bez barier, wprost do szerokiej windy. Przy drzwiach zamontowano dzwonek sygnalizujący potrzebę wejścia do budynku osobie poruszającej się na wózku zamontowany na odpowiedniej wysokości. W budynku mile widziany jest pies asystujący/przewodnik. Budynek posiada także oznakowane wyjście ewakuacyjne.



Zdjęcie 4: Wyjście ewakuacyjne

Budynek pełni funkcję administracyjną: ogólnodostępne biura usytuowane są na parterze oraz laboratoryjną – niedostępne z zewnątrz pracownie znajdują się na pierwszym i drugim piętrze.

Każdy ciąg schodów w budynku wyposażony jest w antypoślizgowe stopnice schodowe. Oznakowano je także czarno-żółtą taśmą samoprzylepną wyróżniając pierwszy i ostatni stopień. Po obu stronach schodów zamontowano poręcza ułatwiające poruszenie się po nich.



Zdjęcie 5: Oznakowanie schodów

Po wejściu na parter zlokalizowany jest hol, którego podłogę oznakowano taśmą kontrastującą wskazującą drogę do sekretariatu, dla ułatwienia orientacji w jakim kierunku należy się udać w pierwszej kolejności.

Na środku holu umiejscowiony jest słup, który także został u dołu oklejony taśmą ostrzegawczą. Dostępne są tu także krzesła, z których można skorzystać czekając na umówione spotkanie.



Zdjęcie 6: Oznakowanie podłogi w holu

W budynku znajduje się oznakowana widna umożliwiająca osobom poruszającym się na wózkach na przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami.



Zdjęcie 7: Winda

Po wyjściu z windy na parterze osoba niepełnosprawna może skierować się do pokoju przyjęcia stron na co wskazuje kontrastująca taśma na podłodze. W pokoju tym można usiąść i poczekać na umówione spotkanie.




Zdjęcie 8: Pokój przyjęcia stron

Jest także toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi wyposażona w odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz system SOS. Drzwi toalety o szerokości 105 cm pozwalają na komfortowy przejazd wózkiem bez obawy kolizji. Wewnątrz przestrzeń manewrowa przed miską ustępową jest wystarczająco duża i zgodnie z przepisami wynosi min. 150x150 cm a uchwyty ścienne umożliwiają wygodny transfer z wózka na muszlę ustępową.



Zdjęcie 9: Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych

Na ścianie holu zawieszono wizualizację piętra z opisem pomieszczeń biurowych dla ułatwienia orientacji, w celu zlokalizowania miejsca docelowego.



Zdjęcie 10: Rzut piętra administracyjnego

Sekretariat zgodnie z zaleceniami jest łatwo dostępny i zlokalizowany przy głównym ciągu komunikacyjnym. W recepcjach i punktach informacyjnych należy stosować stanowiskowe pętle indukcyjne ułatwiające komunikację osobom słabosłyszącym. Dlatego też zaplanowano zakup takiego typu urządzenia. Stanowiska wyposażone w pętle indukcyjne powinny być oznaczone przy pomocy międzynarodowego znaku

pętli indukcyjnej, żeby osoba chcąc skorzystać z sygnału nadawanego przez pętlę wiedziała, że powinna przestawić swój aparat słuchowy na tryb odbioru takiego sygnału.

Lada w recepcji przynajmniej na odcinku o szerokości 90 cm powinna znajdować się nie wyżej niż 90 cm od posadzki z zachowaniem możliwości podjazdu wózkiem inwalidzkim. W przypadku sekretariatu badanego podmiotu podwójna lada pozwala na komfortowy dostęp osobie siedzącej na wózku i jej długość wynosi 162 cm a wysokość 72 cm.



Zdjęcie 11: Sekretariat

Po przejściu do ciągu komunikacyjnego wewnętrznego, którego szerokość wynosi 220 cm zlokalizowane są biura po obu stronach korytarza. Podłoga wyraźnie kontrastuje się ze ścianami co znacznie ułatwia widoczność osobom niedowidzącym. Drzwi każdego pomieszczenia także się wyróżniają i mają szerokość 95 cm. Większość drzwi jest przeszklona, dzięki czemu korytarz oświetlony jest jasnym, naturalnym światłem, a w razie potrzeby wspomagany światłem sztucznym.



Zdjęcie 12: Korytarz wewnętrzny

Każde pomieszczenie biurowe jest umeblowane w podobny sposób i posiada biurka o wymiarach 80 cm x 120 cm o wysokości 72 cm, obrotowe fotele i szafki. Na podłodze znajduje się wykładzina bardzo wyraźnie kontrastująca się ze ścianami. Pole manewrowe dla wózków jest zachowane.



Zdjęcie 13: Pokój pracownika administracyjnego

4. DELEGATURA W KROŚNIE

W budynku, którego właścicielem jest Podkarpacki Urząd Wojewódzki zapewniono dostęp do wszystkich przestrzeni budynku (z wyjątkiem przestrzeni technicznych). Na parterze zlokalizowano pokój, w którym obsługiwani są wszyscy klienci. W budynku funkcjonują dwa dźwigi osobowe. Przed budynkiem znajdują się wydzielone trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz pojazd dla wózków inwalidzkich z barierkami. Na terenie budynku jest również toaleta dla osób niepełnosprawnych wraz z zamontowanym systemem SOS, a także w portierni na parterze dostępna jest pętla indukcyjna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Planowany jest montaż barierki pośredniej przed wejściem do budynku.



Zdjęcie 14: Budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie


5. DELEGATURA W PRZEMYŚLU

Do budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu prowadzą cztery wejścia. Jedno z nich od ulicy Wodnej dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada dwie klatki schodowe oraz winda przeznaczona dla osób niepełnosprawnych z oznaczeniami przycisków w języku Braille'a. Na parterze zlokalizowana jest także toaleta dla osób z niesprawnościami ruchowymi.

Przestrzeń komunikacyjna jest wolna od barier poziomych i pionowych – korytarze na parterze i na pierwszym piętrze znajdują się na jednym poziomie, natomiast przejście do holu głównego na pierwsze piętro zapewnia winda lub schody z barierkami. Obok budynku znajduje się parking dla pracowników budynku, jednakże z wydzielonym miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej.

Informacja o najważniejszych punktach w budynku (np. lokalizacji komórek organizacyjnych, punktów informacyjnych i toalet) zapewniona jest w sposób wizualny w postaci tablicy informacyjnej i poszczególnych tabliczek informacyjnych.

Budynek otwarty jest dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.



Zdjęcie 15: Budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu

6. DELEGATURA W TARNOBRZEGU

Do budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu prowadzą dwa wejścia, główne wejście od strony północnej, drugie od strony południowej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach od strony południowej, znajduje się pochylnia dla wózków. Na górze i na dole pochylni oraz w środku wykonano oznaczenia

kontrastowe i antypoślizgowe. Wejście wyposażone jest w instalację umożliwiającą otwarcie drzwi przez pracownika ochrony. Z tego poziomu, osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą przemieszczać się windą na każdą kondygnację budynku. Główne wejście do budynku, od strony północnej wyposażone w automatyczne przesuwane drzwi wejściowe.

Schody zewnętrzne zaopatrzone w czerwone pasy kontrastowe wzdłuż krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia.

Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych – korytarze i hole na wszystkich piętrach znajdują się na jednym poziomie.

Jedna winda dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych, posiada możliwość przewozu wózków inwalidzkich, wyposażona jest w system głośnomówiący informujący o aktualnym położeniu windy, oraz panel sterowania posiadający oznaczenia również w języku Braille'a.

Do budynku można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

Na parterze naprzeciwko głównych drzwi wejściowych zlokalizowane jest pomieszczenie pracowników ochrony budynku. Pracownicy ochrony udzielają pomocy osobom z niepełnosprawnością. Na parterze poprowadzone są linie naprowadzające oraz pasy uwagi.

Na poziomie -1 znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na każdym piętrze umieszczono tablice informujące o lokalizacji toalet dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o najważniejszych punktach w budynku (np. lokalizacji komórek organizacyjnych, punktów informacyjnych i toalet) zapewniona jest w sposób wizualny - w postaci tablic informacyjnych oraz głosowy - przez pracownika ochrony.

Tablice informacyjne znajdują się na poziomie -1 oraz na parterze.

Przed budynkiem od strony południowej, wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz kobiet w ciąży.

W budynku jest pętla indukcyjna zamontowane przy punkcie informacyjnym. Dodatkowo została zakupiona przenośna pętla indukcyjna, która jest wykorzystywana w ramach bieżących potrzeb.

W budynku zostały oznaczone w alfabecie Braille'a numery pięter (tabliczki zamieszczono na poręczach).

Dodatkowo zamontowano linie kontrastowe na krawędziach pierwszych i ostatnich stopni schodów na każdej kondygnacji w budynku. Przy punkcie informacyjnym zostały zamontowane Beacons.



Zdjęcie 16: Budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu

7. WNIOSKI

Wszystkie lokalizacje, w jakich funkcjonuje Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie (siedziba główna wraz z delegaturami) realizują zobowiązania określone w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W budynkach zrealizowano cele rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przestrzeń komunikacyjna jest wolna od barier poziomych i pionowych. Nie mniej jednak Inspekcja stawia sobie za cel ciągłe dążenie do poprawy warunków i zwiększania zdolności do dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami planując różnego rodzaju usprawnienia racjonalne. W planach Inspektoratu są inwestycje w sprzęt i funkcjonalności takie jak pętla indukcyjna, domofon, montaż barierek czy sprzęt do ewakuacji osób niepełnosprawnych ruchowo, a także punkty informacyjne w języku Braille'a.